



## Pointes "Push Back"

Pendant le contrôle du bon encliquetage dans le cadre du test de connecteurs, l'on vérifie si les pièces de ceux-ci sont bien logées dans leur boîtier ou si elles peuvent en sortir. Pour effectuer ce test, l'on utilise des pointes ayant une force de ressort particulièrement puissante.

<b>VF100</b>	<b>94</b>
<b>VF3</b>	<b>96</b>
<b>V03</b>	<b>98</b>
<b>V04</b>	<b>99</b>
<b>VF4</b>	<b>100</b>